

# **Fax / Mail**

## **Faxmodems für Tobit Faxware/David**

Sie sollten für Faxware bzw. David von Tobit keine U.S. Robotics Modems bzw. solche Modems einsetzen, die nur Class 1 Standard beherrschen.

Damit gibt es eher früher als später Probleme mit Verbindungsaufbau mit Gegenstellen bzw. mit der stabilen Übertragung der Faxe.

Verwenden Sie statt dessen Class 2 bzw. Class 2.0 Modems, wobei ELSA Modems und auch die alten ZyXEL 1496 (letztere mit einer einigermaßen aktuellen Firmware) sehr stabil sind und mit vielen verschiedenen Gegenstellen absolut problemlos kommunizieren.

Im amerikanischen Raum sollen die Karten des Herstellers Brooktrout sehr stabil und problemlos laufen, diese sind allerdings sehr teuer.

Auch mit dem AIOCOMX 2.18 von neueren NetWare Versionen gibt es immer wieder Probleme. Eine uralte Version 2.13 macht da wohl weniger Probleme.

Eindeutige ID: #20010

Verfasser: Stefan Braunstein

Letzte Änderung: 2009-01-01 08:00