

Hardware

Broadcom Netzwerkkarten

Broadcom Gigabit-Netzwerkkarten, egal ob onboard oder als Karte, die mit einem B57.LAN oder Q57.LAN Treiber geliefert werden, haben sehr schlechte Treiber, die unter anderem Probleme mit UDP verursachen.

[TID 10074067](#) (lokal)

Man sollte auch nicht die Version 7.00 des B57.LAN Treibers verwenden, sondern eher die Version 6.04.

Eindeutige ID: #23021

Verfasser: Stefan Braunstein

Letzte Änderung: 2009-03-16 11:06